

02.09.2025  
Sicherheitsmitteilung

## Wichtige Sicherheitsmitteilung: Ozone Gurtzeug F\*Race 2



Die Fa. Ozone hat eine Sicherheitsmitteilung zum Gurtzeug F\*Race 2 herausgegeben. Ozone deklariert die Sicherheitsmitteilung als dringend.

In mindestens einem Fall war es zu einer selbständigen Öffnung des Frontgurtes (Brustgurtes) im Flug gekommen. Das Problem konnte reproduziert werden. Der Metall-Knebel („Toggle“), der den Frontgurt verschließt, kann unter ungünstigen Umständen aus dem Loop des Frontgurtes herausrutschen. Das Problem muss durch eine Anpassung der Verbindung Frontgurt-ABS-Gurt behoben werden. Dadurch wird der Loop des Frontgurtes verkleinert und der Metall-Knebel („Toggle“) kann nicht mehr herausrutschen. Die Nachbesserung ist in der Sicherheitsmitteilung beschrieben und kann von den Haltern auch selbst vorgenommen werden. Diese Nachbesserung muss vor dem nächsten Flug mit dem Gurtzeug erfolgen.